



Реализация энергосервисного контракта
на объектах бюджетной сферы
г. Н.Тагил в 2015-2016 г.









Результаты тепловизионного обследования объектов



МАДОУ д/с " Радость " ДС № 184


Файл: IV_00429.BMT

Дата: 16.02.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20372776

Время: 9:50:35



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93
Отраж. темп. [°C]: 20,0
мощность [Вт/м²]: 0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-9,7	0,93	20,0	-
Точка измерения 2	-12,4	0,93	20,0	-
Точка измерения 3	-8,9	0,93	20,0	-

Примечания:

1 эт. правое крыло розовая комната



МАДОУ д/с " Радость " ДС № 188


Файл: IV_00419.BMT

Дата: 16.02.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20372776

Время: 9:35:54



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,93
Отраж. темп. [°C]: 20,0
мощность [В/м²]: 0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	25,7	0,93	20,0	-
Точка измерения 2	-10,6	0,93	20,0	-
Точка измерения 3	-1,7	0,93	20,0	-

Примечания:

2 эт. левое крыло гр . № 5, запасной выход



Графические данные: Дата: 29.01.2016
 Время: 10:33:53
 Файл: IV_00164.BMT


Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-15,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-8,5	0,95	20,0	-


Пример качества установленных пластиковых окон

Состояние узлов учета на момент подписания энергосервисного контракта



Всего 71 объект энергосервисного контракта

Состояние узлов учета на 01.04.2016



На объекты не оборудованные узлами учета подготовлена документация и закуплены приборы для монтажа по окончании отопительного сезона .



Осушен подвал, реконструирован теплоузел, установлены приборы учета.